



Instrucción, Juego de montaje de elevador hidráulico en tráileres sin bastidor con ejes móviles (GPT)

NOTA: Los juegos sólo pueden ser instalados en tráileres de eje móvil con 48.13” de distancia entre las superficies interiores de los rieles de desplazamiento.

Juego para tráileres de mercancía seca N/P 282665-01




Soporte de montaje izquierdo, GPT
N/P 282666-01
Cant. 1




Soporte de montaje derecho, GPT
N/P 282666-02
Cant. 1


Juego galvanizado para tráileres de mercancía seca N/P 282665-01G




Soporte de montaje izquierdo, galvanizado (GPT)
N/P 282666-01G
Cant. 1




Soporte de montaje derecho, galvanizado (GPT)
N/P 282666-02G
Cant. 1

**Juego para tráileres refrigerados
N/P 282970-01**


**Soporte de montaje izquierdo, GPT
N/P 282960-01
Cant. 1**



**Soporte de montaje derecho, GPT
N/P 282960-02
Cant. 1**

**Juego galvanizado para tráileres refrigerados
N/P 282970-01G**


**Soporte de montaje izquierdo,
galvanizado (GPT)
N/P 282960-01G
Cant. 1**



**Soporte de montaje derecho,
galvanizado (GPT)
N/P 282960-02G
Cant. 1**

NOTA: Asegúrese de utilizar el juego de montaje correspondiente para tráileres de mercancía seca y refrigerados. Consulte los juegos en las hojas 1 y 2.

1. Corte el chasis del tráiler conforme a las dimensiones que se muestran en la **FIG. 3-1**.




Cortar chasis para tráiler estándar
FIG. 3-1

Precaución



Soldar a lo largo del ancho de los travesaños del tráiler debilita el chasis del tráiler. Suelde sólo como se indica.

⚠ Advertencia

La acción de soldar partes sobre acero galvanizado produce emisión de gases dañinos. Para minimizar el riesgo, retire el galvanizado del área a soldar, tome medidas para tener una ventilación adecuada, y utilice una máscara adecuada.




2. Suelde el soporte de montaje derecho al lado derecho del chasis del tráiler como se muestra en las **FIGS. 4-1, 4-2, y 4-3**. Haga lo propio para el soporte de montaje izquierdo.



NOTA: Los pasos 3-5 son instrucciones generales para colocar las placas de montaje y soldar el elevador sobre un tráiler de eje móvil. Placas de montaje galvanizadas se sueldan completamente al marco principal desde fábrica. No pueden ser reposicionados. Para una correcta instalación consulte el Manual de instalación incluido con su elevador. Para obtener un reemplazo visite www.maxonlift.com o llame a Servicio al cliente al (800) 227-4116.


3. Ajuste las placas de montaje (**FIG. 5-1**) al ancho apropiado para los soportes de montaje.



4. Suelde las placas de montaje al marco principal como se muestra en la **FIG. 5-1**

Ejemplo para mover placas de montaje pintadas en el marco principal y soldar en su lugar
FIG. 5-1

5. Suelde el elevador hidráulico al soporte de montaje derecho (**FIG. 5-2**). Haga lo propio para el soporte de montaje izquierdo.



Ejemplo para soldar placas de montaje a soporte de montaje en el tráiler (se muestra lado derecho)
FIG. 5-2